



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI**

B-dul Oituz, nr.17, Cod 601032, Tel: 0234.324.243, 0234.312.340, Fax: 0234.313.911, 0234.321.869

Nr.75238/07.09.2026

Scrisoarea de intentie achizitie directa nr. 74482/03.09.2026

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI

Referitor la achizitia publica:

Lucrari de reparatii invelitoare, la Gradinita situata pe Strada Teilor,
Municipiul Onesti, Judetul Bacau
coduri de clasificare CPV: 45453000-7 lucrari de reparatii generale si renovare (rev.2)

Ca urmare unor solicitari de clarificari a unor potentiali ofertanti transmise prin e-mail si inregistrate de catre autoritatea contractanta cu nr. 75004/07.09.2026 ; 75007/07.09.2026;75234/07.09.2026 Municipiul Onesti va transmite urmatoarele:

Referitor la anuntul de cumparari directe ADV1546598 pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect “Lucrari de reparatii invelitoare, la Gradinita situata pe Strada Teilor, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”, in urma analizei Formularului F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, va solicitam sa clarificati urmatoarele neconcordante pe care le-am identificat in cadrul devizului:

Intrebare.1)

Art 14 - RPCI37A# - Invelitori placi tabla amprentata (tip tigla lindab) pentru invelitori acoperisuri , va rugam sa clarificati daca se oferteaza materialul 14.2 3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1 – 465 kg si la ce face referire acesta in cazul in care se va oferta.

Raspuns 1):

Se va oferta materialul aferent accesoriilor invelitorii care nu sunt detaliate in subarticolele: Pazii , sorturii etc, (realizate din tabla vopsita in camp electrostratic in culoarea RAL 8017

Intrebare.2)

Art 17 - CE31A# - Diverse la acoperiri pazii la streasina sau frontoane din scanduri de rasinoase geluite simple, la pozitia 17.2, pentru materialul 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv, cantitatea din deviz de 0.814 mc este incorecta. Pentru suprafata de 148mp, necesarul de scandura cu grosimea de 2,4 cm este de 3,552 mc. Va rugam sa clarificati cantitatea necesara de scandura pentru art. 17.2

Raspuns.2)

Cantitatea necesara de scandura pentru Art 17.2 este de 3.552 mc.

Intrebare.3)

Art 19 - CE19B# - Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 MM – cantitatea pentru materialul 3642598# - Jgheab de scurgere pentru sistem pluvial, metalic, maro (RAL 8017), lucios, D 125, 4 m de 286,5 ml este gresita. Va rugam sa clarificati necesarul de material in conformitate cu cantitatea articolului de 191 ml.

Raspuns.3)

Necesarul de material pentru Art.19.1 este de 201 ml

Intrebare.4)

Art 20 - CE21B# - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM – cantitatea pentru materialul 36425981 - Burlan scurgere pentru sistem pluvial, circular, metalic, maro (RAL 8017), lucios, 3 m, D 90 mm, de 246,5 kg este gresita. Va rugam sa clarificati necesarul de material in conformitate cu cantitatea articolului de 145 ml.

Raspuns.4)

Necesarul de material pentru Art.20.1 este de **153 ML NU KG**

Intrebare.5)

*buna ziua, puteti pune la dispozitie planse ,poze(plan invelitoare) ?
multumesc*

Raspuns.5.)

Autoritatea contractanta nu poate pune la dispozitie planse, poze (plan invelitoare) dar va invita sa vizitati amplasamentul.

Intrebare.6)

-art. CE19B# - Jgheaburi din tablă zincata - în caietul de sarcini se precizează ca se vor face reparații locale acolo unde este cazul. În lista de cantități apare lungimea totală a jgheaburilor. Jgheaburile existente sunt din tablă zincata nevopsită iar în lista de cantități se cere jgheab metalic maro, RAL8017 .

Vă rugăm să clarificați dacă se vor face doar reparații locale sau se vor înlocui în totalitate jgheaburile

Raspuns .6)

Nu este vorba de reparatii locale, se vor inlocui toate jgheaburile.

Intrebare.7)

-art. CE21B# - Burlane din tablă zincata - în caietul de sarcini se precizează ca se vor face reparații locale acolo unde este cazul. În lista de cantități apare lungimea totală a burlanelor. Burlanele existente sunt din tablă zincata nevopsită iar în lista de cantități se cere burlan metalic maro, RAL 8017. Vă rugăm să clarificați dacă se vor face doar reparații locale sau se vor înlocui în totalitate burlanele.

Raspuns.7)

Nu este vorba de reparatii locale, se vor inlocui toate burlanele.